

## **Kontrola – revize kotlů na tuhá paliva značky DAKON a BUDERUS**

Dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. musí být do konce roku 2016 každý teplovodní kotel na tuhá paliva připojený na topnou soustavu od 10 – 300 kW příkonu zkontrolován odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem. Tato kontrola vyplývá ze zákona a je povinná.

Kontrola je detailní a v rámci kontroly jsou prováděny tyto úkony:

- kontrola paliva určená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje
- kontrola jmenovitého výkonu kotle
- kontrola emisní třídy kotle
- kontrola základních konstrukčních prvků spalovacího stacionárního zdroje a to konkrétně:  
přívod spalovacího vzduchu, roštová soustava, spalovací komora, zatápěcí klapka, vstupní a čistící otvory, přívod paliva, vnější izolace
- kontrola řídicích, regulačních, měřících a zabezpečovacích prvků spalovacího stacionárního zdroje a to konkrétně:  
řídicí jednotka, regulátor množství spalovacího vzduchu, havarijní termostat, zařízení proti přetopení, zařízení zabraňující prohoření paliva do násypky
- kontrola použitého paliva a způsob skladování paliva
- kontrola teplovodní soustavy: zajištění teploty vratné vody a akumulární nádoba
- kontrola odvodu spalin a spalinové cesty: napojení na spalinové cesty a zjištění kdy byla provedena poslední revize spalinových cest (komínu)

Výsledkem kontroly je:

- určení zda spalovací stacionární zdroj je či není instalován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.
- určení zda technický stav vyhovuje či nevyhovuje pokynům výrobce a zák. č. 201/2012Sb.
- určení zda spalovací stacionární zdroj je či není provozován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.
- určení zda spalovací stacionární zdroj splňuje či nesplňuje požadavky stanovené v příloze č. II zákona č. 201/2012 Sb.
- určení zda je či není spalováno palivo o požadované kvalitě určené výrobcem zdroje, příp. je či není indikováno spalování odpadu.

Následuje doporučení revizního technika k vhodnosti paliva, topné soustavě, provozu kotle, čištění kotle a spalinových cest.

**Kontrolu kotlů provádí:**

**Marián Naščák** bydlíště: Kladruby nad Labem – Kolesa 18, 535 01 Přelouč

telefon: 605 589 211

**DAKON** - oprávnění evidenční číslo **DAK0748**

**BUDERUS** - oprávnění evidenční číslo **BUD0600**

vystavil: **Bosch Termotechnika s.r.o.** dne **12.1.2017**

**Cena kontroly: 800,- Kč + 21% DPH = 968,- Kč**

**Nabízím množstevní slevu v případě více zájemců.**